

Акт дефектации № 02

«06» февраля 2012 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе представителей:

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» Заместитель начальника ЛО Докукина В.А

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» Старший мастер ИТС Сеницин М.Б.

ООО «МИКС» Технический директор Никандрова В.Н.

составили настоящий акт о том, что во время проведения визуального осмотра водовода на участке у ТБ №3 в сторону 14 корпуса, наблюдается обильный поток в ливневых колодцах

по адресу: г. Ломоносов ул. Федюнинского д.2

был обнаружен дефект ниже указанного оборудования:

тип оборудования: Водопровод диаметром 169мм, чугун.

Выявленный дефект: в районе аварии визуально просматривается выход воды наружу, приборы учета фиксируют превышение суточного расхода воды, в корпус № 14 холодная вода не поступает.

Предложения по восстановлению работоспособности: Произвести необходимые мероприятия по устранению дефекта на участке участка у ТБ №3 в сторону 14 корпуса. А именно, вскрыть участок механизированным способом до видимой течи теплоносителя. Устранить течь путем смены участка дефектного трубопровода.

Заместитель начальника ЛО  / Докукина В.А./

Старший мастер ИТС  /Сеницин М.Б./

ООО «МИКС» Технический директор  / Никандрова В.Н./